

Destinataire(s) :

MAIRIE DE MAULE

SUEZ EAU FRANCE

SYNDICAT DES EAUX DE MAULE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SY MAULE

Commune de : MAULE

Prélèvement et mesures de terrain du **04/06/2026 à 11h57** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : MAULE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE MAULE - MAIRIE évier sanitaire rdc

Code point de surveillance : 0000000521 Code installation : 000597 Type d'analyse : A3

Code Sise analyse : 00259726 Référence laboratoire : LSE2606-41487 Numéro de prélèvement : 07800253712

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-07800253712 - page : 1)

Le mercredi 24 juin 2026

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Béatrice TAVÉ-GALTIER

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
Température de l'eau	18,6	°C				25,0
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,7	unité pH				9,0
<i>Résiduel de traitement</i>						
Chlore libre	0,30	mg/L(Cl2)				
Chlore total	0,38	mg/L(Cl2)				
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Bactériologie</i>						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/100mL		0		
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,1	NFU				2
Conductivité à 25°C	708	µS/cm				1100
Coloration	<5	mg/L(Pt)				15
Chlorures	42,10	mg/L				250
Sulfates	72,00	mg/L				250
Calcium	58,4	mg/L				
Magnésium	11,3	mg(Mg)/L				
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,70	unité pH				9,0
Titre alcalimétrique complet	22,00	°f				
Titre hydrotimétrique	19,25	°f				
<i>Oxygène et matières organiques</i>						
Carbone organique total	0,76	mg/L(C)				2
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5		
Nitrates (en NO3)	26,60	mg/L		50,0		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,53	mg/L		1,0		
<i>Fer et manganèse</i>						
Fer total	12	µg/L				200
Manganèse total	<10	µg/L				50
<i>Oligo-éléments et micropolluants minéraux</i>						
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200,0
<i>Sous produits de la désinfection</i>						
Bromoforme	7,80	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	5,30	µg/L		100		
Chloroforme	0,34	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	1,20	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	14,64	µg/L		100		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1